



ПЛОЧАСТИ ПЕРМАНЕНТМАГНЕТНИ СЕПАРАТОРИ



ТИП	ГАБАРИТНЕ МЕРЕ (ЦМ)		
	А	Б	Ц
ПМП - 200	190	200	36
ПМП - 300	190	300	36
ПМП - 400	190	400	36
ПМП - 500	190	500	36
ПМП - 600	190	600	36
ПМП - 700	190	700	36